

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग, संभाग - अशोकनगर


क्रमांक 2880 ---/तक) 2019-20

अशोकनगर दिनांक 12/12/19

भवन सुरक्षा प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संस्कृति एन इंग्लिश मिडियम स्कूल विदिशा रोड पवारगढ़ स्थित भवन का निरीक्षण किया गया।
प्रथम दृष्टया में उक्त भवन सुरक्षित है। एवं भवन के चारों तरफ पक्की बांडड़ी वाल हैं।

अतः वर्ष 2019 - 20 हेतु भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता हैं


कार्यपालन यंत्री
Executive Engineer
लोक निर्माण विभाग, अशोकनगर (म.प्र.)
P.W.D. D. N. Ashoknagar (M.P.)